

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Deserto – MG

CNPJ: 18.338.277/0001-94

Endereço: Praça Mauro Roquete Pinto, nº01, Centro, Santana do Deserto-MG.

OBJETO DA VISTORIA:

Ponte de divisa dos município de Levy Gasparian e Santana do deserto, localizada no distrito de Serraria, município de Santana do Deserto.

Da vistoria: Foi realizada no dia **15/09/2017** uma vistoria na ponte de divisa dos municípios, para uma avaliação das condições de segurança:

A ponte esta localizada na divisa do distrito de Serraria, Município de Santana do Deserto, com o município de Levy Gasparian, sobre o Rio Paraibuna, com passagem para um só veículo, construída em estruturas de aço e tabuleiro para pistas de rolamento com chapas de aço para base revestido em CBUQ.

Das condições avaliadas: Foi realizada uma vistoria superficial somente com análise visual do local, e também acompanhando a passagem dos veículos pelo ponto de maior risco avaliado. Com o desgaste natural da estrutura devido a vida útil e ação climática, agravada pelo trânsito de veículos com maior capacidade de carga (caminhões trucados, carretas), está ocorrendo um desprendimento dos grampos de fixação das placas de aço da base do leito de trafego de veículos, tal situação ocorre junto à cabeceira situada ao lado direito da jusante do Rio, já ao lado do município de Levy Gasparian.

Conclusão: Pela avaliação, embora superficial e apenas visualmente, pode-se concluir que a situação é de risco, precisando urgente de uma intervenção. Faz-se necessário e urgente a interdição do tráfego no local de desprendimento dos grampos, remoção do piso em CBUQ para avaliação precisa das obras de recuperação do local, sendo que também deverá ser avaliada toda a ponte para recuperação dos pontos com existência de corrosão.

Acompanha o presente laudo um relatório fotográfico do local em risco.

Santana do Deserto, 02 de outubro de 2017

Marcus Pimentel Senhoroto
Eng. Civil CREA MG 32032/D